

# AIXAM S9 GZ-118-NS

Rapport daté du 03/04/2026  
Première mise en circulation le 10/2024

Image not found or type unknown VIN: **VLGUV51DFA325\*\*\*\***

Image not found or type unknown Carburant: **Gazole**

Image not found or type unknown Cylindrée: **479**

Image not found or type unknown Couleur: **Inconnue**

Image not found or type unknown Places: **2**

## Propriétaires en France

## Utilisations

| Dates       | Type    | Type d'agglom.      | Type géo. | Durée          |
|-------------|---------|---------------------|-----------|----------------|
| 2024 à 2026 | Société | Grande Zone Urbaine | Plaine    | 1 an et 5 mois |

## Comparatif à la moyenne des AIXAM S9 Gazole

### Nombre de propriétaires en France

Ce véhicule a eu **1 propriétaire** et en moyenne, les AIXAM S9 ont **1.7 propriétaires**.

### Âge du véhicule

Ce véhicule a **1 an et 5 mois** depuis sa première mise en circulation et en moyenne, les AIXAM S9 ont **5 ans et 8 mois**.

### Durée de possession par propriétaire en France

Ce véhicule a une durée moyenne de possession de **1 an et 7 mois** lorsque les autres véhicules ont **3 ans et 4 mois**.

## Environnement



Ce véhicule rentre dans la classe du « CRIT'Air 1 »  
 Le CRIT'AIR 1 regroupe les véhicules à essence et assimilés (Euro 5 et 6) uniquement, mis en circulation à partir du 1er janvier 2011.

**Ce véhicule peut rouler partout en France sans restriction.**

## Synthèse Autorigin



Ce véhicule est toujours resté moins d'un an en stock garage



Ce véhicule n'a jamais été enregistré comme un véhicule hors d'usage



Ce véhicule n'a jamais été enregistré comme taxi.



Ce véhicule n'a jamais été enregistré comme véhicule de location courte durée



Ce véhicule n'a jamais été enregistré comme véhicule auto-école



Ce véhicule n'a jamais été enregistré comme véhicule de démonstration



Nous ne recensons pas ce véhicule comme ayant été importé.



Ce véhicule a déjà été enregistré comme appartenant à une société

## Analyse

- Nous n'avons pas relevé de point d'attention sur un accident passé concernant ce véhicule
- Cette AIXAM S9 a eu 1 propriétaires, soit moins que la moyenne.
- Ce véhicule est plus récent que les autres véhicules comparables (de même marque, du même modèle et de la même énergie).
- Ce véhicule a été détenu par une société. La société peut être un loueur longue durée, ou un professionnel qui a acheté le véhicule pour sa société.
- Les véhicules en Leasing sont enregistrés comme appartenant à une société et sont en général à la fin du leasing remis en état par la société.

## Contrôle technique

Ajouter des données de contrôle technique sur mon rapport.

Générer les données de Contrôle Technique

### Recherche de véhicule volé

| Pays                    | Source | Situation                 | Statut |
|-------------------------|--------|---------------------------|--------|
| pays Italie             | Police | Véhicule non déclaré volé | check  |
| pays Slovaquie          | Police | Véhicule non déclaré volé | check  |
| pays Roumanie           | Police | Véhicule non déclaré volé | check  |
| pays Slovaquie          | Police | Véhicule non déclaré volé | check  |
| pays République Tchèque | Police | Véhicule non déclaré volé | check  |
| pays Lituanie           | Police | Véhicule non déclaré volé | check  |
| pays Hongrie            | Police | Véhicule non déclaré volé | check  |
| pays Autre              | Privé  | Véhicule non déclaré volé | check  |

